

ASNARO-2撮像実績 カタール ルサイル・スタジアム

2022/12/18 5:57

SAR画像では、高い位置にあるものほど電波を照射した方向に倒れて見えます。そのため、スタジアムの上層部ほど電波照射方向となる左方に倒れて見えています。

