

ASNARO-2撮像実績 2022年8月3日 秋田県大館市・米代川流域

二時期差分解析画像 (After: 2022/8/3 16:44)



河川の増水・田畑への浸水が起きているとみられる箇所

Before (2020/2/19)



After (2022/8/3)



© Google, Original image © NEC Corporation, Processed by ©RESTEC

Stripmap / Ascending / Left / 43.0 deg / HH