

# 2023年2月6日 トルコ南部大地震における被害状況把握 ASNARO-2画像評価

2023/2/13 日本電気株式会社 電波・誘導統括部


# 本地震に関する情報



項目	内容
発生日	①2023年2月6日 4時17分 ②2023年2月6日 13時24分
マグニチュード	①M7.8 ②M7.5
震源地	左図参照
被害規模	死者2万1000人以上 ※2/10 21時現在 ※トルコ/シリア両国 <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230210/k10013976791000.html">https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230210/k10013976791000.html</a>


引用：Yahooニュース<<https://news.yahoo.co.jp/articles/a4c19b6ce1136b5b89314c4d2ce771e263af49f4>>

# ASNARO-2撮像状況



項目	内容
衛星名	ASNARO-2
撮像日時	2023/2/8 14:51(UTC)
撮像モード	SP2
分解能	約1m以下
軌道方向	北行軌道
照射方向	左
入射角	約42°


# イスケンデルン：俯瞰図



# イスケンデルン：コンテナ




500m



500m



# イスケンデルン：国立病院



\Orchestrating a brighter world

**NEC**